


SEKRETARIAT
Burmistrza Miasta Pułtusk
W P Ł Y N Ę Ł O
dnia 2024 -08- 29
Nr zał
Podpis 

KOPIA

**Protokół
kontroli obiektów placówki oświatowej pod kątem zapewnienia
bezpieczeństwa**

Podstawa prawna:
§ 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. 2024 poz. 933)

Kontrolujący:

mgr Ryszard Rutkowski –specjalista ds. bhp

dokonał w dniu 25 sierpnia 2024 r. przeglądu obiektów należących do Przedszkola
Miejskiego nr 5 w Pułtusk pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
korzystania z tych obiektów przez dzieci uczęszczających do placówki.

Podpisy kontrolującego:
Doradztwo w zakresie BHP i P-POŻ.
szkolenia pracowników
mgr Ryszard Rutkowski
06-100 Pułtusk, ul. Giżyckiego 5
NIP 762-116-54-16, REGON 141370897
tel. 609 090 402, e-mail: ryszardr4@o2.pl



**Na podstawie przeprowadzonej kontroli Dyrektor Przedszkola stwierdza brak gotowości
do rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym
2024/2025 w budynku przy ul. 17 stycznia 6 w związku z trwającym remontem.**

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Pułtusk


mgr Katarzyna Przewłocka

(podpis dyrektora)

LISTA KONTROLNA

KOPIA

Komisja ustaliła, że:

1. W dniu przeprowadzania kontroli w przedszkolu **są prowadzone prace remontowe**. W dniu 17 sierpnia 2023 r. wykonawcy rozbudowy przedszkola przekazano plac budowy, do którego należy cały plac zabaw i teren dojazdowy.
2. Oznakowanie dróg w pobliżu obiektów przedszkola jest odpowiednie, a dostępne wyjścia z terenu placówki są prowadzone właściwie i odpowiednio zabezpieczone przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Ogrodzenie terenu przedszkola nie stwarza bezpośredniego zagrożenia, ale stan techniczny powoduje konieczność jego wymiany – wymiana zaplanowana na rok 2025.
4. Plac zabaw został wyłączony z użytkowania ze względu na przekazanie placu zabaw wykonawcy rozbudowy przedszkola.
5. Nawierzchnia dróg i przejść jest równa, zapewniająca spływ wody deszczowej i dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych w trakcie remontu położono nowych chodnik przed wejściem głównym i wzdłuż budynku.
6. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień na terenie placówek jest właściwy. Wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
7. Instalacja elektryczna przedszkola została wymieniona podczas trwającego remontu.
8. Stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki.
9. Stan budynku przedszkola (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.) – **trwa remont elewacji**.
10. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku przedszkola i opuszczających budynki są odpowiednie.
11. W przedszkolu wprowadzono procedury bezpieczeństwa w tym reagowania na pojawiające się problemy zdrowotne: personelu, dzieci i osób trzecich.
12. Drogi ewakuacyjne w budynku przedszkola są oznaczone wyraźnie i trwale.
13. Budynek przedszkola jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej, a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane i posiadają odpowiednie ważne przeglądy.
14. W budynku przedszkola znajdują się w odpowiednich miejscach apteczki z środkami do udzielania pierwszej pomocy.
15. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach przedszkola są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan nie budzi zastrzeżeń – wykonano remont posadzek i położono nowe wykładziny podłogowe we wszystkich pomieszczeniach na I piętrze oraz w dwóch salach dydaktycznych na parterze. W pozostałych pomieszczeniach podłogi wyremontowano w 2018r.
16. Schody na zewnątrz budynku zostały wyremontowane.
17. Winda towarowa jest w dobrym stanie technicznym z aktualnym przeglądem.

18. W pomieszczeniach przedszkola jest zapewnione właściwe oświetlenie.
19. Pomieszczenia przedszkola są właściwie wentylowane.
20. Pomieszczenia przedszkola umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
21. Instalacja elektryczna w budynku przedszkola jest sprawna i posiada aktualny przegląd.
22. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku przedszkola jest sprawna.
23. W salach dydaktycznych trwają jeszcze prace remontowe.
24. Stan wykorzystywanych urządzeń technicznych w przedszkolu nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa osób. Trwają prace montażowe nowego wyposażenia kuchni.
25. Urządzenia higieniczno-sanitarne w przedszkolu są wymienione i sprawne technicznie.
26. Urządzenia higieniczno-sanitarne w przedszkolu są dostępne dla niepełnosprawnych.
27. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieupoważnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym i nieuprawnionym dostępem i oznakowane.
28. Stan i liczba szatni, miejsc siedzących, szafek, wieszaków oraz miejsc do przechowywania części przyborów odpowiada planowanej liczbie oddziałów przedszkolnych.
29. Instalacja grzewcza i jej obsługa spełniają wszystkie wymagania przepisów.
30. Stan pomieszczeń gospodarczych - w trakcie remontu.

Tym samym **Kontrolujący** uznaje, że ze względu na prowadzony remont na terenie obiektu przedszkola stwierdzono występowanie zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów. Ponadto **Kontrolujący** uznaje, że na terenie obiektów należących do przedszkola na dzień kontroli nie są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci do nich uczęszczających.

Podpis kontrolującego:
Doradztwo w zakresie BHP i P-POŻ.
szkolenia pracowników
mgr Ryszard Rutkowski
06-100 Puktusk, ul. Giżyckiego 5
NIP 762-116-5416, REGON 141370897
tel. 609 090 402, e-mail: ryszardr4@o2.pl

