

FUH „POŻ-BIS” s.c.
R. Pawlak, c. Kołodziejski
ul. Przasnyska 77 A
06-200 Maków Maz.
NIP 757-12-68-001
tel/fax 29 71 70 619
kom. 509 456 054

Maków Maz., 2024-03-27

PROTOKÓŁ

W dniu 27.03.2024 r. dokonano przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na wyposażeniu Przedszkola Miejskiego w Pułtusku ul. 17 Stycznia 6.

W/w czynnościom poddano następujący sprzęt:

1. Przegląd techniczny gaśnicy szt.6
2. Przegląd techniczny kocy gaśniczych szt.1

**Podręczny sprzęt gaśniczy jest sprawny
Prace zostały wykonane zgodnie z przepisami i sztuką zawodową**

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„POŻ-BIS” s.c.
Robert Pawlak, Cezary Kołodziejski
06-200 Maków Maz., ul. Przasnyska 77 A
tel./fax 29 71 70 619
NIP 757 12 68 001; REGON 550085163

ŚWIADECTWO BADANIA WĘŻA HYDRANTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: <p style="text-align: center;">Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. 17 Stycznia 6 06-100 Pultusk</p>		Lokalizacja hydrantu: Hydrant nr 1 szatnia, korytarz Producent, typ i data Produkcji węża SUPRON Data kontroli: 27.03.2024 Data następnego badania: marzec 2029			
Ogłędziny zewnętrzne	Wynik		Próba ciśnieniowa przy ciś. 1,2 MPa	Wynik	
	pozytywny	negatywny		pozytywny	negatywny
Stan taśmy węża	✓		<i>Szczelność węża</i>	✓	
Stan wykładziny	✓				
Stan łączników	✓				
Stan uszczelek	✓				
Stan taśmowania	✓				
Opis uszkodzeń: brak			Opis uszkodzeń: brak		
Na podstawie wykonanych oględzin zewnętrznych i próbie ciśnieniowej stwierdzam, że badany wąż hydrantowy odpowiada wymaganiom określonym w „PN-EN 671-3” i „Procedurze okresowego sprawdzania węży tłocznych do hydrantów”, wobec czego nie podlega konieczności wymiany”.					

Pomiaru dokonano przy użyciu urządzenia Hydro-pressure HP-01.

Data 27.03.2024 r.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 „POŻ-BIS” s.c.
 Robert Pawlak, Cezary Katodziejski
 06-200 Maków Maz., ul. Przasnyska 77 A
 tel./fax 29 71 70 619
 NIP 757 12 68 001; REGON 550085163

ŚWIADECTWO BADANIA WĘŻA HYDRANTOWEGO

Nazwa i adres obiektu: <p style="text-align: center;">Przedszkole Miejskie Nr 5 ul. 17 Stycznia 6 06-100 Pułtusk</p>		Lokalizacja hydrantu: Hydrant nr 2 piętro, korytarz Producent, typ i data Produkcji węża SUPRON Data kontroli: 27.03.2024 Data następnego badania: marzec 2029			
Oględziny zewnętrzne	Wynik		Próba ciśnieniowa przy ciś. 1,2 MPa	Wynik	
	pozytywny	negatywny		pozytywny	negatywny
Stan taśmy węża Stan wykładziny Stan łączników Stan uszczelek Stan taśmowania	✓ ✓ ✓ ✓ ✓		Szczelność węża ✓		
Opis uszkodzeń: brak			Opis uszkodzeń: brak		
Na podstawie wykonanych oględzin zewnętrznych i próbie ciśnieniowej stwierdzam, że badany wąż hydrantowy odpowiada wymaganiom określonym w „PN-EN 671-3” i „Procedurze okresowego sprawdzania węży tłocznych do hydrantów”, wobec czego nie podlega konieczności wymiany”.					

Pomiaru dokonano przy użyciu urządzenia Hydro-pressure HP-01.

Data 27.03.2024 r.

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
 „POZ-BIS” s.c.
 Robert Pawlak, Cezary Kołodziejcki
 06-200 Maków Maz., ul. Przasnyska 77 A
 tel./fax 29 71 70 619
 NIP 757 12 68 001; REGON 550085163